

**جدول ①**

کلید	نشانگر روش	نمایشگرهای جریان
	A	نمایش جریان های محاسبه شده باروش عادی
	TRUE RMS	TRUE RMS
	MAX-A	نمایش جریان های محاسبه شده باروش ثابت
	—	نمایشگر $\frac{A}{CT}$ ثابت نمایشگر $\frac{A}{CT}$ مقدار $\frac{A}{CT}$ چشمک زن (قابل تنظیم با کلید)
	—	نمایشگر $\frac{A}{CT}$ ثابت نمایشگر $\frac{A}{CT}$ مقدار $\frac{A}{CT}$ چشمک زن (قابل تنظیم با کلید)

تذکر: مقدار جریانی به عنوان ماکریم جریان، ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

۴- کلید

(الف) در حالت نمایش ماکریم جریان ها با فشار دادن کلید به صورت ممتد نمایشگرهای جریان شمارش معکوس از  $\frac{A}{CT}$  را نمایش داده و به محفوظ رسیدن به صفر کلیه مقادیر ماکریم صفر می شوند.

(ب) استفاده از کلید برای تنظیم CTE مطابق جدول ②

5

**معرفی دستگاه**

مولتی متر 144 شیوا امواج با نمایشگرهای دیجیتالی بزرگ جهت اندازه گیری و نمایش ۶ پارامتر ولتاز، ۶ پارامتر ماکریم ولتاز و ۶ پارامتر مینیمم ولتاز، اندازه گیری و نمایش هم زمان ۳ پارامتر جریان، ۳ پارامتر ماکریم جریان و همچنین نمایش فرکانس طراحی و ساخته شده است. با استفاده از این دستگاه می توان جریان های مورد نظر را به دوروش TRUE RMS و روش معمولی اندازه گیری و مشاهده نمود.

**ویژگی های مولتی متر 144**

۳ عدد نشانگر معرف نمایش ولتازهای (R, S, T)

■ نمایش ولتاز فازی (R, S, T) نسبت به نول و لنتازهای خطی (RS, RT, ST)

■ جریان های فازی (R, S, T) به صورت هم زمان به دو روش عادی و TRUE RMS

■ فرکانس شبکه (فازی)

■ خطای جریان عبوری بیش از حد، از CTها

1

تذکر: اگر در حین نمایش ماکریم یا مینیمم ولتاز، ماکریم جریان و تنظیم CTE مدت ۱۰ ثانیه کلیدی فشار داده نشود دستگاه به حالت نمایش عادی باز خواهد گشت.

**تنظیم CT**

تنظیم CTE از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه (مطابق جدول ③) امکان پذیرمی باشد، بعد از گذشت این زمان، با قطع و وصل برق دستگاه می توان مجدد CTE را تنظیم نمود.

**جدول ②**

کلید	R	نمایشگر $\frac{A}{CT}$	نمایشگر $\frac{A}{CT}$ مقدار (5-6000)	شرح
	$\frac{A}{CT}$	CT با فشار متواالی کلید	CT با فشار متواالی کلید	تنظیم CT
	$\frac{A}{CT}$	CTE مقدار مطابق جدول	CTE مقدار متوالی کلید	تنظیم دقیق CT با فشار
				ذخیره مقادیر تنظیم شده

5

1

■ نمایش وثبت ماکریم و مینیمم ولتاز  
■ ماکریم جریان

■ قابلیت نمایش ولتازها به صورت چرخشی و ثابت

■ قفل بر روی هر کدام از ولتازها (LOCK)

■ تنظیم CT و نمایش آن

■ نمایش پارافتا همراه با روش شدن نشانگر های مربوطه

■ ذخیره تمامی اطلاعات در هنگام قطع برق

■ دارای ترمیتال های سوکتی

**مشخصات فنی**

■ ولنتاز تغذیه: 160 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz

■ ولنتاز ورودی: 300- 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz

■ دقت اندازه گیری: 1 V ولنتاز : 0.5%  $\pm 1$  digit

■ فرکانس: 0.1 Hz

■ CT های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه: 5/5 - 6000/5 A

■ زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق دستگاه به مدت ۵ دقیقه

■ کار آیی در دما:  $-20^{\circ}\text{C} \dots +65^{\circ}\text{C}$

■ رطوبت: 70%

**عملکرد دستگاه**

در حالت عادی نمایشگر ولتاز، مقادیر ۶ پارامتر ولتازهای R, S, T, RS, RT, ST, ST و سه نمایشگر جریان، جریان های R, S, T را به صورت هم زمان و نمایشگر سمت راست فرکانس برق شبکه را نمایش می دهند.

**عملکرد کلیدها**


با فشار دادن این کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاز که در حال نمایش می باشد می توان آن را قفل کرد و با فشار مجدد کلید، نمایش پارامترها به حالت چرخشی برگردان.

در مرحله تنظیم CTE, CT برای جبران خطای CT در نظر گرفته شده که محدوده تغییرات آن بر اساس جدول شماره ③ می باشد.

**جدول ③**

CT	CTE	محدوده تغییرات
5A	$\pm 0.25A$	
10-100A	$\pm 2.5A$	
100A به بالا	$\pm 25A$	

تذکر: در صورتی که جریان عبوری بیش از 120% CT تنظیمی باشد نشانگر پایین سمت راست نمایشگرهای جریان (OVER) به صورت چشمک زن در می آید.

**نقشه سیم کشی و ترمیتل های دستگاه**

6

2

۳- اختراع م به مشتری وظیفه ماست.

**Year Guarantee**

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱- از تاریخ جای شده روی برجسته دستگاه بیش از ۳ سال سپری شده باشد.
- ۲- سالم و محفوظ ماندن برجسته دستگاه

محصولات شیوا امواج در اس تندا رد ۴ اروپا، تایلندیه ادارات برق سراسرکشور

و سامان زیوه شده ای علیم و منعطف کشور

دراوی گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

اطلاقی با استانداردهای جهانی، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت متعنت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۳۶۷۸۳۰۰۱-۰۳۶۶۶۹۵۰-۰۳۶۷۸۳۰۰۱

شماره های بخش بازارگان: ۰۳۶۷۸۴۳۷-۰۳۶۴۵۶۷-۰۳۶۷۸۳۰۰۱

ساعتی تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری

E-mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آمد ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

شماره شرکت شیوا امواج: ۰۰ ۹۸ ۹۱۳ ۴۰۳ ۴۳ ۵۱

7

3

۲- کلید

با فشار دادن این کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاز که در حال نمایش می باشد می توان آن را قفل کرد و با فشار مجدد کلید، نمایش پارامترها به حالت چرخشی برگردان.



در حالت نمایش ماکریم یا مینیمم ولتاز با فشار دادن متواالی کلید می توان ۶ حالت نمایش ماکریم یا مینیمم ولتازهای R, S, T, RS, RT, ST را به صورت هم زمان و نمایشگر سمت راست نشانگر های مربوطه (R, S, T, RS, RT, ST) می باشد را انتخاب کنند. نمایشگر های مربوطه (R, S, T, RS, RT, ST) می توانند با فشار مجدد کلید و نمایش شمارش معکوس از  $\frac{A}{CT}$  به  $\frac{A}{CT}$  مبدل می شوند.

تذکر: مقدار ولتازی به عنوان ماکریم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد.

۳- کلید : عملکرد این کلید مطابق جدول ① می باشد.

8

4